

REFERENCIA CATASTRAL

1173801TK6717S0001IZ
C/ Calzada Romana 2

TIPO DE EDIFICACIÓN


Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Regular estado de conservación.
Carpintería de acero, viguetas de hormigón en cargadero. Cierre de ladrillo hueco doble enfoscado con mortero de cemento en primera planta



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1173802TK6717S0001JZ
C/ Calzada Romana 4

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1173803TK6717S0001EZ

C/ Calzada Romana 6

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada

Buen estado de conservación


Carpinterías de aluminio



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1173804TK6717S0001SZ

C/ Calzada Romana 8

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada




Buen estado de conservación

Reformado en el interior


Carpinterías de aluminio



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1173805TK6717S0001ZZ

C/ Calzada Romana 10

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada

Buen estado de Conservación


Carpinterías de aluminio y chapa lacada en el hastial.



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1173821TK6717S0001LZ
C/ Calzada Romana 16

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda con cochera

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Edificio de nueva construcción con materiales y soluciones constructivas alejadas de las edificaciones tradicionales



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1172901TK6717S0001UZ
C/ Calzada Romana 18

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrada
Buen estado de conservación
Carpinterías de aluminio y placas de fibrocemento en la cubierta



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1172903TK6717S0001WZ
C/ Calzada Romana 20

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda con cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrada
Buen estado de conservación
Sin reformas aparentes



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1172904TK6717S0001AZ
C/ Calzada Romana 22

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda con cuadra y pajar anexos

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Buen estado de conservación
Reformado en el interior, carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA

