

REFERENCIA CATASTRAL

1173807TK6717S0001HZ
Plaza de la Asunción 2

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda con pajar y cuadra

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada (En venta)
Regular estado de conservación
Carpinterías de primer y segundo piso metálica
Cierre de balcón con peto de ladrillo



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



PATCOM

REFERENCIA CATASTRAL

1172401TK6717S0001PZ
Plaza de la Asunción 3

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada
Regular estado de conservación
Carpinterías metálicas, placas de fibrocemento en
cubierta y hastial posterior



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



PATCOM

REFERENCIA CATASTRAL

1273127TK6717S0001FZ
Plaza de la Asunción 4

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada
Mal estado de conservación
Carpinterías metálicas en puertas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273124TK6717S0001PZ
1273123TK6717S0001QZ
Plaza de la Asunción 5-6-7

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda turismo rural


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada
Buen estado de conservación (Tres viviendas rehabilitadas como vivienda de turismo rural)
Carpinterías y elementos constructivos nuevos



DESCRIPCION GRÁFICA

SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273121TK6717S0001YZ
Plaza de la Asuncion 8

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273120TK6717S0001BZ
Plaza de la Asunción 9

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpintería metálica



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1273119TK6717S0001GZ
Plaza de la Asunción 10

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA

