

REFERENCIA CATASTRAL

1174718TK6717S0001BZ
C/ Salas Pombo 1

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Deshabitada (Se alquila)
Se alquila
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas, hastial con chapa



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174721TK6717S0001BZ
C/ Salas Pombo 3

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1174720TK6717S0001AZ
C/ Salas Pombo 5

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1174717TK6717S0001AZ
C/ Salas Pombo 7

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174716TK6717S0001WZ

C/ Salas Pombo 9

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada

Buen estado de conservación (Nueva planta)


Edificio alejado de las construcciones tradicionales



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174715TK6717S0001HZ
C/ Salas Pombo 11

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174713TK6717S0001ZZ

C/ Salas Pombo 13

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada

Mal estado de conservación


Sin reformas aparentes



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1174712TK6717S0001SZ
C/ Salas Pombo 15

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada
Mal estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174711TK6717S0001EZ
C/ Salas Pombo 17

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174710TK6717S0001JZ
C/ Salas Pombo 19

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Nueva planta)
Edificio alejado de las construcciones tradicionales



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174708TK6717S0001EZ
C/ Salas Pombo 21

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Edificio restaurado)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA




SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



PATCOM

REFERENCIA CATASTRAL

1174707TK6717S0001JZ
C/ Salas Pombo 23



TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda, corral y cuadras


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas

DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174706TK6717S0001IZ
C/ Salas Pombo 25

TIPO DE EDIFICACIÓN


Cuadra

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174705TK6717S0001XZ

C/ Salas Pombo 27

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda y cuadra

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitado

Buen estado de conservación (Vivienda de nueva planta y mantiene la cuadra)

Edificio alejado de las construcciones tradicionales



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1174703TK6717S0001RZ
C/ Salas Pombo 29

TIPO DE EDIFICACIÓN

Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1174701TK6717S0001OZ
C/ Salas Pombo 31

TIPO DE EDIFICACIÓN

Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrado (En venta)
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas y enfoscado de cemento en fachada



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA

