

REFERENCIA CATASTRAL


1273118TK6717S0001YZ
C/ Salas Pombo 2

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas.



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273117TK6717S0001BZ

C/ Salas Pombo 4

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada

Buen estado de conservación (Restaurada)


Carpinterías metálicas.



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1273116TK6717S0001AZ
C/ Salas Pombo 6

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas y estructura de balcón de hormigón



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273115TK6717S0001WZ
C/ Salas Pombo 8

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación
Carpinterías metálicas.



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1273114TK6717S0001HZ
C/ Salas Pombo 10

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Cerrada
Mal estado de conservación (Ruinosa)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273113TK6717S0001UZ
C/ Salas Pombo 12

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrada
Mal estado de conservación (Estado ruinoso)
Sinnreformas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273112TK6717S0001ZZ

C/ Salas Pombo 14

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda, cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada


Buen estado de conservación

Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA

SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273111TK6717S0001SZ

C/ Salas Pombo 16

TIPO DE EDIFICACIÓN

Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada


Regula estado de conservación

Sin transformaciones aparentes



DESCRIPCION GRÁFICA

SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273110TK6717S0001EZ
C/ Salas Pombo 18

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)
Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273109TK6717S0001ZZ
C/ Salas Pombo 20

TIPO DE EDIFICACIÓN


Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Regular estado de conservación
Carpintería metálica y placas de fibrocemento en cubierta.



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273108TK6717S0001SZ
C/ Salas Pombo 22

TIPO DE EDIFICACIÓN

Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitado
Regular estado de conservación
Carpintería metálica



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273107TK6717S0001EZ

C/ Salas Pombo 24

TIPO DE EDIFICACIÓN


Cuadra y pajar

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrado

Regular estado de conservación


Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273106TK6717S0001JZ
C/ Salas Pombo 26

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrado
Buen estado de conservación (Restaurada)


Carpinterías metálicas



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273105TK6717S0001Z

C/ Salas Pombo 28

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda turismo rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada

Buen estado de conservación (Restaurada)

Carpinterías metálicas



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL


1273104TK6717S0001XZ
C/ Salas Pombo 30

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda turismo rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273103TK6717S0001DZ
C/ Salas Pombo 32

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda turismo rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN


Habitada
Buen estado de conservación (Restaurada)



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273102TK6717S0001RZ
C/ Salas Pombo 34

TIPO DE EDIFICACIÓN


Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Cerrada (Se vende)
Mal estado de conservación
Carpinterías metálicas y placas de fibrocemento en cubierta



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA



REFERENCIA CATASTRAL

1273101TK6717S0001KZ

C/ Salas Pombo 36

TIPO DE EDIFICACIÓN

Vivienda turismo rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Habitada

Buen estado de conservación (Restaurada)

Fachada picada para dejar la piedra vista



DESCRIPCION GRÁFICA



SITUACIÓN EN LA TRAMA URBANA

